





区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れについて	
不適合の概要	<p>2024年11月22日、午前11時16分頃、原子炉建屋1階（非管理区域）において、当社社員が、非常用ディーゼル発電機（A）の定例試験を行っていたところ、停止操作前の機器状態確認時に、油の漏えい（約500cc）を確認いたしました。</p> <p>その後、午前11時17分頃に非常用ディーゼル発電機（A）を停止し、油の漏えいが止まったことを確認しています。</p> <p>漏れ出た潤滑油については、拭き取りを行っており、外部等への流出はなく、環境への影響はありません。</p> <p>なお、油の漏えいがあったことから一般回線にて公設消防へ連絡しました。</p> <div data-bbox="359 1030 1404 1556"><p>エンジン側 発電機側</p><p>軸封部</p><p>漏えいした潤滑油</p><p>潤滑油漏えい箇所拡大写真</p></div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / その他	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input type="checkbox"/> 法令報告不要 <input checked="" type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	今後、潤滑油が漏えいした箇所や原因の調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。	

# 発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉建屋 1階

## 発生場所

( 非常用ディーゼル発電機(A)室 )