お	知らせ日			2021年5月12日
	号機	_	件名	7号機ガスタービン発電機車からの油漏れについて(区分:Ⅲ)

【事象の発生】

2021年5月12日午前10時12分頃、ガスタービン発電機車が設置されているエリアにおいて、ガスタービン発電機車の燃料廃油受け(ドレンポット)*から油(軽油)がコンクリートの地面に滴下していることを当社社員が巡視中に確認しました。漏れ出た油の量は、約960ccと推定しており、その後、漏えい箇所には受け皿を設置し、油の滴下は停止しております。また、漏れた油については、拭き取りをおこなうとともに、中和剤での処理を行いました。なお、滴下した油については、側溝等への流入はなく、環境への影響はありません。

※ガスタービン運転時に燃焼しきれずに燃え残った油を一時的に貯めておくもの。

【対応状況】

今後、ガスタービン発電機車から油が漏れた原因について調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。

(2021年5月12日にお知らせ済み)

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	6号機	件名	非常用ディーゼル発電機の定例試験中の不具合について(区分:Ⅲ)	発生日	2020年10月5日
----	-----	----	---------------------------------	-----	------------