



6号機フィルタベント基礎建設残置物調査状況


- 調査を進める中で、建設残置物が接していた1本目の杭に次いで、2本目の杭（南東角）に接している状況を確認
- 確認された杭近傍の建設残置物については全て撤去済み



6号機フィルタベント基礎平面図



a部写真



A-A'断面図

