

東京電力(株) 福島第二原子力発電所

平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年12月16日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成20年12月16日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 7 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	補機冷却海水系海水ポンプ(C)点検において、吐出配管圧力計元弁下流側銅管の折損が認められたため、当該銅管を交換。	D	
2	2号機	計装用圧縮空気系除湿装置のプレフィルタ(A)点検において、エレメント取付管板に腐食が認められたため、対応検討。	D	
3	2号機	非常用ディーゼル発電設備冷却水ポンプ(A)点検において、電動機側カップリングギア部に摩耗が認められたため、対応検討。(運転に支障なし)	D	
4	3号機	海水熱交換器建屋換気空調系A電気品室給気ダクト(1階北側)に振動及び異音(ゴトゴト音)が認められたため、当該ダクトを点検。	D	
5	3号機	復水ろ過器(I塔)の出口流量計に指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該流量計及び検出配管を点検。	D	
6	3号機	制御棒駆動系駆動水ポンプ(B)歯車増速機軸受温度計において、付け根部より油のにじみが認められたため、当該部を補修。	D	
7	補助ボイラ	補助ボイラー(C)の循環ポンプメカニカルシール近傍から異音(うなり音)が認められたため、当該循環ポンプを点検。	D	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分 I	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉の停止 ・発電所外への放射性物質の漏えい ・非常用炉心冷却系の作動 ・火災の発生 など
区分 II	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合 <ul style="list-style-type: none"> * 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障 * 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など ・原子炉への異物の混入 など
区分 III	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点から速やかに詳細を公表する事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障 ・原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい ・圧力抑制室等への異物の混入 ・原子力発電設備に係る業務における人の障害 など
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> ・日常小修理 など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

- *「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
 - 本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)

- As :法令、安全協定に基づく報告事象
- A :プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
- A :国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
- B :定期検査工程へ大きな影響を与える事象
- B :国の検査等で指摘を受けた事象
- C :運転監視の強化が必要な事象
- D :品質保証の要求事項に対する軽微な事象
- 対象外 :通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 :消耗品の交換等の事象

(お問い合わせ)

福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電話 0240-25-1353