## 東京電力(株) 福島第二原子力発電所

平成22年度 不適合管理委員会報告情報(平成22年5月28日(金)分)

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になり ます。

平成22年5月28日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

 区分
 該当なし

 区分
 該当なし

 区分
 該当なし

 その他
 8 件

<u>他:</u>	8 1+		
号機等	不適合件名	グレード	備考
1号機	主復水器連続洗浄装置(A1)において、ボール回収器(A)下部に微少穴があき、海水漏れ(鉛筆の芯程度)が認められたため、当該部を点検補修。	G	
		G	
1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器の現場制御盤において、押しボタンスイッチ(プリコート開始)の動作不良(戻りに〈い)が認められたため、当該スイッチを交換。	G	
その他	一次水処理装置において、薬注ポンプ(A)に注入不良(注入しない)が認められたため、当該ポンプを点検修理。	G	
		G	
その他	一次水処理装置において、真空装置(A)冷却水流量確認用フローガラスに汚れが認められたため、当該フローガラスを点検清掃。	G	
		G	
<b>-</b> ←(1)4m		G	
	号機1号機1号機1号機1号機その他その他その他	日機等 不適合件名  1号機 主復水器連続洗浄装置(A1)において、ボール回収器(A)下部に微少穴があき、海水漏れ(鉛筆の芯程度)が認められたため、当該部を点検補修。  1号機 主復水器連続洗浄装置(C2)ボール回収器(F)点検時、内面ライニングに剥離(4箇所)が認められたため、当該部を補修。  1号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器の現場制御盤において、押しボタンスイッチ(ブリコート開始)の動作不良(戻りにくい)が認められたため、当該スイッチを交換。  その他 一次水処理装置において、薬注ボンブ(A)に注入不良(注入しない)が認められたため、当該ボンブを点検修理。  その他 構内(企業棟付近)の電話交換機の増設工事において、発電所レイアウト委員会の審議が必要なところ、誤認により審議なしで工事を実施していたことが認められたため、注意喚起。  その他 一次水処理装置において、真空装置(A)冷却水流量確認用フローガラスに汚れが認められたため、当該フローガラスを点検清掃。  その他 原子力安全・保安院へ提出する原子力発電所運転状況(2号機4月分)の社内確認において、記載漏れ(定期検査の停止時間)が認められたため、当該部を記載及び対応検討。	日