東京電力(株) 福島第二原子力発電所

平成22年度 不適合管理委員会報告情報(平成22年7月1日(木)分)

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になり ます。

平成22年7月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

 区分
 該当なし

 区分
 該当なし

 区分
 該当なし

1 1号機 原子炉給水ポンプ(A)駆動ターピンのターニング装置用フレキシブル電線管において、コネクタ 部に破損(亀裂)が認められたため、当該電線管を補修。 G 2 1号機 原子炉格納容器内おいて、空調ユニット(C)用ダクトに変形及び亀裂が認められたため、当該箇所を補修。 G 3 1号機 ターピン建屋2階換気空調系現場制御盤の監視カメラにおいて、映像不良(画面が映らない)が認められたため、当該カメラを点検修理。 G	<u>その他: 10 件</u>					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NO.	号機等	号機等 不適合件名	グレード	備考	
1号機 ターピン建屋2階換気空調系現場制御盤の監視カメラにおいて、映像不良(画面が映らない)が G	1			G		
3 1亏機 認められたため、当該カメラを点検修理。 6 4 欠番 6月7日(重複のた) 5 2号機 ターピン天井クレーンの使用前点検時、動作不良(主巻・補巻クレーンが上昇、下降しない)が認められたため、原因調査後対応検討。 6 6 2号機 試料採取系原子炉冷却材浄化系る過脱塩器入口及び原子炉再循環ポンプ出口電導率計において、指示値にハンチングが認められたため、当該計器を点検。 G 7 3号機 所内電源設備のモータコントロールセンター更新において、取付部品(電磁接触器)が手続き遅れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検討。 G 8 4号機 屋外の雑用水配管凍結・凝結防止ヒータにおいて、絶縁不良(1回路:0M)が認められたため、当該に一夕を点検補修。 G 9 4号機 ターピン建屋除染廃液系サンプボンブ(B)出口流量計において、指示値不良(ボンブ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。 G 40 4号機 オープントレンチ内サンプボンブ(屋外東側中央部設置)において、過負荷による停止(ボンブ吸息 G	2			G		
4 火笛 重複のた 5 2号機 ターピン天井クレーンの使用前点検時、動作不良(主巻・補巻クレーンが上昇、下降しない)が認められたため、原因調査後対応検討。 G 6 2号機 試料採取系原子炉冷却材浄化系 3 過脱塩器入口及び原子炉再循環ポンプ出口電導率計において、指示値にハンチングが認められたため、当該計器を点検。 G 7 3号機 所内電源設備のモータコントロールセンター更新において、取付部品(電磁接触器)が手続き遅れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検討。 G 8 4号機 屋外の雑用水配管凍結・凝結防止ヒータにおいて、絶縁不良(1回路:0M)が認められたため、当該ヒータを点検補修。 G 9 4号機 ターピン建屋除染廃液系サンブボンブ(B)出口流量計において、指示値不良(ボンブ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。 G 40 4号機 オープントレンチ内サンブボンブ(屋外東側中央部設置)において、過負荷による停止(ポンブ吸 G	3			G		
5 2号機 められたため、原因調査後対応検討。 G 6 2号機 試料採取系原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口及び原子炉再循環ポンプ出口電導率計において、指示値にハンチングが認められたため、当該計器を点検。 G 7 3号機 所内電源設備のモータコントロールセンター更新において、取付部品(電磁接触器)が手続き遅れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検討。 G 8 4号機 屋外の雑用水配管凍結・凝結防止ヒータにおいて、絶縁不良(1回路:0M)が認められたため、当該とータを点検補修。 G 9 4号機 ターピン建屋除染廃液系サンプポンプ(B)出口流量計において、指示値不良(ポンプ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。 G	4	欠番	欠番		6月7日のNO.2と 重複のため削除	
0 2亏機 いて、指示値にハンチングが認められたため、当該計器を点検。 G 7 3号機 所内電源設備のモータコントロールセンター更新において、取付部品(電磁接触器)が手続き遅れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検討。 G 8 4号機 屋外の雑用水配管凍結・凝結防止ヒータにおいて、絶縁不良(1回路:0M)が認められたため、当該ヒータを点検補修。 G 9 4号機 タービン建屋除染廃液系サンプポンプ(B)出口流量計において、指示値不良(ポンプ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。 G	5			G		
7 3号機 れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検	6			G		
9 4号機 タービン建屋除染廃液系サンプポンプ(B)出口流量計において、指示値不良(ポンプ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。 4号機 オープントレンチ内サンプポンプ(屋外東側中央部設置)において、過負荷による停止(ポンプ吸	7	3 号 機	3号機 れにより当社の型式認定未実施の状態で納入され運用に入ったことが認められたため、対応検	G		
9 45 (機) 量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。	8			G		
	9	4号機	タービン建屋除染廃液系サンプポンプ(B)出口流量計において、指示値不良(ポンプ停止中に流量指示有り)が認められたため、当該流量計を点検補修。	G		
	10	4号機		G		
11 4号機 オープントレンチ内サンプポンプ(屋外東側中央部設置)の過負荷による停止時、電源設備の故障警報が自動復帰(通常自動で復帰しない)する事象が認められたため、当該電源設備を点検。 G	11			G		