

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 6月 5日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 6月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 6 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-------------|--|-------|----|
| 1 | 1号機 | 高圧炉心スプレー系ディーゼル発電設備非常用送風機フィルター交換室扉において、ラッチボルトの破損が認められたため、当該ラッチボルトを点検・修理。 なお、扉の開閉、施錠に問題はない。 | 対象外 | |
| 2 | 1号機 | 高圧炉心スプレー系ディーゼル発電設備燃料ディタンク室扉において、内側ハンドルの破損が認められたため、当該ハンドルを点検・修理。 なお、当該扉は施錠中である。 | G III | |
| 3 | 1号機 | サービス建屋2階階段室扉において、ドアクローザーの一部に破損が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、扉の開閉に問題はない。 | 対象外 | |
| 4 | 1号機 | 高圧炉心スプレー系ディーゼル発電設備空調機室扉において、ラッチボルトの破損が認められたため、当該ラッチボルトを点検・修理。 なお、扉の開閉、施錠に問題はない。 | 対象外 | |
| 5 | 1号機 | 換気空調系コントロール建屋電気品室給気ダクト(非管理区域)において、ダクトとダクト貫通部接続用ビスが紛失(2箇所)した穴(直径約2mm)から外気の吹き出しが認められたため、当該箇所を点検・修理。 | G III | |
| 6 | 1・2号廃棄物処理設備 | 所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)1WA-2(4C)(換気空調系廃棄物処理建屋冷凍機(A))において、ユニット内部のしゃ断器引き外しコイルが黒く変色していることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、消防署の現場確認において「火災ではない」と判断された。 | G II | |