

平成 19 年 11 月 2 日

1・2号機廃棄物処理建屋内の洗濯廃液収集タンク（A・B）室
における水漏れについて

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

1・2号機廃棄物処理建屋*¹地下1階の洗濯廃液収集タンク*²（A・B）室において、平成19年11月1日午前10時30分頃、床に水が溜まっていることを当社社員が確認しました。

漏れた水の量は約5,700リットルで、放射能は検出されませんでした。

なお、漏れた水は当該タンク（A・B）室（堰内）にとどまっており、同日、仮設ポンプを使って回収を行うとともに、拭き取りにより清掃を実施しました。その後、水の漏えいが止まっていることを確認しました。

今後、原因について詳細に調査します。

これによる外部への放射能の影響はありません。


以 上

* 1：廃棄物処理建屋

原子力発電所内で発生した液体および固体廃棄物等処理する建屋。

* 2：洗濯廃液収集タンク

管理区域内で使用した作業服の洗濯時に発生した水を、処理する前に一時的に収集するタンク。



1・2号機廃棄物処理建屋地下1階 洗濯廃液収集タンク(A・B)室 概略図(管理区域)