

福島第二原子力発電所構内における電源車からの発煙について

2020年12月23日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日午前11時30分頃、福島第二原子力発電所構内において、電源車（1台）の定期点検のため構内を走行後、構内高台の駐車場に停車させた後に電源車のファンベルト付近から発煙を当社社員が確認しました。午前11時59分、双葉地方広域消防本部に119番通報をしました。

その後、午後0時4分、自衛消防隊による消火活動を開始し、到着した富岡消防署により午後0時15分、鎮火が確認されました。

また、消防署による現場確認の結果、クラッチ板の焼き付きによる発煙であり、延焼の可能性がないことから、午後0時35分、「火災ではない」と判断されました。

本事象によるけが人はなく、これによる外部への放射能の影響はありません。


以上

○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

福島第二原子力発電所 現場概略図



<電源車(エンジンルーム内)からの発煙箇所>



発煙箇所