


# 福島第一原子力発電所 淡水化装置(RO)の水漏れ状況

平成23年9月20日  
東京電力株式会社



撮影日: 9月19日 撮影: 東京電力株式会社