


# 福島第一原子力発電所2号原子炉建屋内の状況

平成23年9月24日  
東京電力株式会社



福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋5階配置図

- 平成23年9月17日、2号機原子炉建屋のブローアウトパネル開口部からダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
- 撮影時のカメラの位置は、おおよその位置
- 点線は、カメラによるおおよその撮影範囲



撮影者：東京電力株式会社  
撮影日：平成23年9月17日