東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月16日(月)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	4号機	中央制御室冷凍機(B)取替の事前準備(冷水配管の保温材の取外し)作業時、配管凍結防止用ヒーターケーブルを誤って切断したため、当該冷凍機を停止し、破損箇所の絶縁処理を行い、再起動を実施した。今後、原因調査・再発防止対策を検討する。	Non-CAQ	11月11日
2	その他	中性子サーベイメータの点検時、測定器の不具合(電源を入れたところ徐々にバックグラウンドが上昇してしまう)を確認したため、原因調査および当該測定器を修理する。	Non-CAQ	11月10日
3	その他	タイマー付きダストサンプラの点検時、電源の不具合(電源が入らない)を確認したため、原因調査・対策検討。	Non-CAQ	11月12日
4	その他	警報付ポケット線量計(APD)の点検時、校正基準値外れ(1台)を確認したため、当該線量計を使用禁止とし、原因調査・対策検討。	Non-CAQ	11月13日