東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年10月14日（水）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　0件

4．Non-CAQ　4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟屋上（屋外）の気体廃棄物処理系排気ダクト配管に、腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	2026/09/12	
2	6号機	原子炉建屋地下3階（管理区域）東側通路に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項（仮置面積）が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/12	
3	6号機	原子炉建屋地下2階（管理区域）制御棒駆動機構補修室に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項（仮置面積）が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/12	
4	7号機	タービン建屋2階（管理区域）南東側に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項（仮置面積）が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/07/14	