東京電力ホールディングス(株)　柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年10月30日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高　0件

2. CAQ中　0件

3. CAQ低　2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	中央制御室において、高圧電源盤(5H)電圧計切替スイッチの固着を確認した。当該切替スイッチを交換。	2026/10/14	
2	6号機	$\beta\gamma$線用警報付きポケット線量計の年次点検において、γ線照射時の指示値が判定基準を逸脱している線量計(1台)を確認した。当該線量計を使用禁止。前回点検以降の使用実績を調査し、使用者の線量評価を実施。	2026/10/28	

4. Non-CAQ　8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	所内蒸気系凝縮水回収設備フラッシュタンク液位計点検において、計器精度の逸脱を確認した。当該液位計を交換。	2026/10/23	
2	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/27	
3	1号機	タービン建屋1階(管理区域)復水器室空調機エリアに、未許可の資機材が仮置されていることを確認した。当該仮置の承認手続きを実施済み。	2026/10/14	
4	2号機	荒浜側焼却建屋西側地下水排水設備(No. 3)制御盤に、地下水汲み上げポンプ故障表示ランプの点灯を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2026/10/22	
5	2号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)海水ストームドレン移送系排水槽点検において、仮設プールへの排水ホースの固縛が外れて海水が漏えいし、仮設分電盤を被水させたことを確認した。ホースの固縛の補強および漏えい水を処理。なお、仮設分電盤に異常が無いことを確認済み。	2026/10/23	
6	5号機	中央制御室の換気空調系加湿器ユニット点検において、過熱防止装置の感熱管部分に破損を確認した。当該感熱管を交換。	2026/10/21	
7	6号機	廃棄物処理建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/27	
8	7号機	原子炉建屋中3階(非管理区域)での安全対策工事における西側壁面穴開け作業において、埋設電線管を損傷させたことを確認した。当該電線管を修理。なお、電線管内の照明・コンセント用電源ケーブルに損傷がないことを確認済み。	2026/10/23	