東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月11日（水）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	電源車（自主設備）走行中に、速度の低下を確認した。調査の結果、クラッチの摩耗によるものと推定。当該車両の使用を禁止し修理。	2026/11/04	

4．Non-CAQ　1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	タービン建屋1階（管理区域）北西側エリアのコンクリート壁面から、雨水の染み出しおよび水溜り（約800cc、汚染なし）を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を調査し修理。	2026/11/07	