東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月16日（月）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　0件

4．Non-CAQ　1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	タービン建屋1階（管理区域）北西側階段において、照明用電線管中継箱から雨水（汚染なし）の染み出しおよび中継箱・電線管に腐食を確認した。拭き取り実施済み。雨水流入箇所の特定および中継箱・電線管を修理。	2026/11/07	