東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月18日（水）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	直流125V（B）蓄電池容量測定において、試験用ケーブル端子を蓄電池接続部材に誤って接触させ、接続部材を損傷させたことを確認した。当該接続部材を交換。	2026/11/16	
2	5号機	中央制御室において、排気筒モニタトリチウムサンプルラック冷凍機（A）温度異常警報の発生・停止を確認した。当該事象の原因を調査。なお、トリチウム試料の採取により代替可能なため、測定に影響なし。	2026/11/14	

4．Non-CAQ　4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋付属棟（管理区域）北東側階段に、誘導灯（1箇所）の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/11/13	
2	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ（B）において、軸受潤滑油のミストを回収する排油受けの液位が上昇し、警報が発報したことを確認した。目視で確認出来る範囲において軸受からの継続的な油の滴下はなく、当該給水ポンプの運転に異常なし。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。	2026/11/13	
3	6号機	中央制御室防災監視盤に、フィルタベント建屋の火災警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がないことから、感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換。	2026/11/14	
4	7号機	中央制御室防災監視盤に、フィルタベント建屋フィルタベントシステム計装ラック煙感知器中継器断線警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙はなく、感知器のゆるみによる誤報と判明。当該感知器を点検し復旧済み。	2026/11/14	