東京電力ホールディングス（株） 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報（2026年10月28日（水）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年10月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	補助ボイラー	補助ボイラー（C）頂部ベント弁において、動作不良（閉固着）を確認したため、当該弁を点検し、正常に動作することを確認した。	Non-CAQ	10月26日