東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月19日(木)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合内容 | CAQ影響度 | 発見日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3･4号廃棄物処理設備 | 管理区域退域前、違反装備(特定装備用帽子の未脱衣)を確認したため、原因調査・対策検討。 | Non-CAQ | 11月17日 |
| 2 | その他 | 構内に配備中の高圧電源車(11台のうち1台)において、発電機の月例点検時に故障(発電機の始動不可)を確認したため、当該電源車を点検・修理する。<br>なお、電源車は原子力事業者防災計画で定める待機要求台数(8台)を確保できていることから、発電所の緊急時対応に影響はない。 | Non-CAQ | 11月17日 |