東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月20日(金)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	4号機	放水口モニター停止後の確認において、放水口モニター入口圧力計の不具合(潮位に連動しない指示値上昇)を確認したため、調査結果を踏まえ当該計器の修理、取替を検討する。	Non-CAQ	11月14日
2	その他	モニタリングポストNo. 4点検時、局舎内のエアコンが停止していることを確認したため、当該エアコンを点検・修理する。	Non-CAQ	11月18日