

６号機制御棒の外観点検結果