不適合情報

2025年4月23日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	低起動変圧器(1SA)制御盤修理後の警報試験において、活線浄油機制御盤内の圧力計警報接点が動作しないことを確認した。当該圧力計を交換。	2025/04/10	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)固化系階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/20	
3	3号機	低起動変圧器(3SA/3SB)一次ケーブル接続箱の基礎コンクリートに、ひび割れを確認した。当該箇所を調査し修理。	2025/04/08	
4	3号機	3・4号機ろ過水元弁点検の水抜き作業において、ろ過水供給管ドレン弁から排水されないことを確認した。ドレン配管の詰まりと推定。当該配管を交換。	2025/04/10	
5	5号機	中央制御室において、タービン系計測制御装置入出力盤の制御用ネットワーク(待機系)に、異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、ネットワーク(主系)に問題はなく、監視・操作に影響なし。	2025/04/08	
6	6号機	原子炉建屋1階(管理区域)北西エリアの保安電話(内線)が、使用できないことを確認した。当該電話機を交換。	2025/04/09	
7	6号機	管理区域への入域手続きを行っていた協力企業作業員のβγ線用ポケット式線量計が鳴動した。ただちに退域して線量計を確認したところ、0.03mSv(γ線)が記録されていたことを確認した。線量計の誤動作と推定。当該線量計の使用を禁止し、作業員の線量を評価して修正。	2025/04/16	