不適合情報

2025年4月24日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	大湊側洗濯建屋(管理区域)において、洗濯後の手袋(放射線防護装備品)とともに、アメの包み紙を発見した。包み紙を回収。管理区域内での飲食禁止の徹底を周知。	2025/04/22	
2	6号機	タービン建屋において、原子炉補機冷却海水系ストレーナー(D)連動動作渋滞警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/04/09	
3	6号機	残留熱除去系(C)点検において、仮設エアホースが接続部からはずれて蛍光灯に接触し、破損させたことを確認した。当該蛍光灯を交換。	2025/04/10	
4	6号機	タービン復水器真空度計(D)の計器点検において、計器精度が逸脱していることを確認した。当該計器を交換。	2025/04/16	
5	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)トレンチ内エリアで、足場の撤去作業に従事していた協力企業作業員が、パイプの受け渡しの際にパイプ先端が右手人差し指に当たり負傷した。業務車にて医療機関へ搬送し診察の結果、右示指(人差し指)挫創と診断された。当該事例を関係者に周知し、注意喚起を行うとともに再発防止を徹底。 【2025年4月16日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025041602p.pdf	2025/04/15	
6	7号機	コントロール建屋において、炉心性能計算機データ記録装置が正常に動作しないことを確認した。当該記録装置を交換。	2025/04/10	