

不適合情報

2026年10月1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 8件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液タンク(A)の液位上昇を確認した。調査の結果、廃液ポンプメカニカルシール部の封水が流入しているものと推定。当該廃液ポンプを点検・修理。	2026/09/24	
2	2号機	タービン建屋1階(管理区域)湿分分離器(A)室の防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・修理。なお、扉を施錠管理することにより防火扉としての機能に影響なし。	2026/09/16	
3	2号機	海水熱交換器建屋において海水ポンプ室排風機(B)を起動したところ、逆流防止ダンパー(8箇所のうち2箇所)が全開しないことを確認した。調査の結果、固着による動作不良と判明。当該ダンパーを点検・修理。	2026/08/31	
4	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段(地下中4階)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/24	
5	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段(地下2階)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/27	
6	4号機	中央制御室防災監視盤に、所内温水系熱交換器エリアの火報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がないことから誤報と判断。感知器を交換し復旧済み。	2026/09/25	
7	6号機	試料採取系原子炉水水素イオン濃度計が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該濃度計を交換し復旧済み。なお、前回点検から今回点検までの原子炉水水質管理について影響評価を行い、問題ないことを確認済み。	2026/09/28	
8	7号機	取水口除塵装置点検において、トラベリングスクリーン(F)の筐体に腐食を確認した。当該箇所を修理。	2026/09/25	