

不適合情報

2026年10月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	タービン補機冷却水系サージタンクの水位低下を確認した。調査の結果、タービン補機冷却水系熱交換器(A)淡水側伝熱管の一部に孔が発生しているものと推定。孔が発生している伝熱管を特定し閉塞処理。	2026/09/22	
2	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)試運転において、No. 12シリンダーの排気温度および排気圧力が低いことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/09/26	
3	7号機	タービン建屋1階(管理区域)南側通路に、常設物として適切に申請・管理されていた物品について、誤って廃棄申請の処理をしたことにより無許可状態となっていることを確認した。再申請を実施。	2026/09/14	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)海水ストームドレン移送系排水槽ポンプに、ガイドケースフランジ部および固定ボルト(1本)の腐食を確認した。当該フランジ部を点検・修理。	2026/09/03	
2	5号機	当直長引継日誌において、社内マニュアルで定める運転状況(燃料プール冷却浄化系ポンプ切替)の補足記載がないことを確認した。別途作成している運転員引継日誌に切替実績の記載があり、適切に引き継がれていたことから影響なし。なお、当直長引継日誌を適切な手続きにより訂正済み。	2026/09/24	