

不適合情報

2026年10月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	直流125V(B)蓄電池の定例点検において、No. 7セルの電解液比重が管理下限値を逸脱していることを確認した。当該蓄電池を交換。なお、電圧は管理値内のため、機能への影響なし。	2026/09/28	
2	7号機	原子炉建屋中3階(非管理区域)非常用ディーゼル発電機(C)エリア送風機室の防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整し復旧済み。	2026/09/11	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	タービン建屋2階(管理区域)北西側階段室の防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整し復旧済み。	2026/09/11	
2	7号機	原子炉建屋3階(非管理区域)北東側通路の防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整し復旧済み。	2026/09/11	