

不適合情報

2026年10月19日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

| NO. | 号機等 | 不 適 合 事 象                                                                                           | 発 見 日      | 備 考 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 3号機 | 原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。                                                    | 2026/10/15 |     |
| 2   | 4号機 | 原子炉建屋屋上(屋外)の雨水排水配管に、発錆を確認した。当該配管を点検・修理。                                                             | 2026/10/08 |     |
| 3   | 5号機 | 中央制御室において、データ伝送装置軽故障警報が発報し、監視画面が消失したことを確認した。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。なお、計器による監視に影響はなく、プラントの監視に影響なし。       | 2026/10/09 |     |
| 4   | 7号機 | 原子炉建屋地下2階(管理区域)北側通路に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。          | 2026/10/01 |     |
| 5   | 7号機 | 原子炉建屋地下3階(管理区域)制御棒駆動水ポンプ室前通路に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。 | 2026/10/02 |     |