

不適合情報

2026年10月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	中央制御室の66kV南側開閉所送電盤(1)計器点検において、位相差(同期)指示値の誤差が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を校正済み。	2026/10/07	
2	2号機	計装品点検において、原子炉補機冷却水系サージタンク(B)水位電気式変換器(P21-LT114D)が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該変換器を校正済み。	2026/09/15	
3	2号機	計装品点検において、原子炉補機冷却水系サージタンク(B)水位電気式変換器(P21-LT114F)が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該変換器を校正済み。	2026/09/15	
4	2号機	計装品点検において、原子炉補機冷却水系サージタンク(B)水位電気式変換器(P21-LT116B)が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該変換器を校正済み。	2026/09/16	