

不適合情報

2026年10月21日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(A)起動時において、停止中の洗浄ポンプ(B)が逆転したことを確認した。調査の結果、ストレーナー(B)逆止弁の開固着と判明。当該弁を交換。	2026/10/13	
2	6号機	導入予定のハフニウムフラットチューブ型制御棒の設計及び工事計画認可申請書作成において、設計が要求された仕様であることの確認は実施していたものの、社内マニュアルで定める品質管理の確認記録が未作成だったことを確認した。当該確認記録を作成。当該事象を関係者に周知し、再発防止策を検討。	2026/10/14	
3	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)低電導度廃液系排水槽(A)の排水ポンプ(C)を起動したところ、排水槽(B)の液位上昇を確認した。調査の結果、排水槽(B)の排水ポンプ(D)出口逆止弁のシートパスにより排水が逆流していたものと推定。当該逆止弁を点検・修理。	2026/10/17	
4	その他	社内監査において、社内マニュアルで定める教育・訓練記録について、メンバー(1名)の力量向上に向けた活動計画が記載されていなかったことを確認した。当該事象を関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止策を検討。	2026/10/07	