

不適合情報

2026年10月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(非管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯器具を点検し復旧済み。	2026/10/11	
2	3号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋間A系ダクト(非管理区域)の階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/11	
3	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)北東側エリアに、許可期限を超過した資機材が仮置されていることを確認した。当該仮置資機材を搬出済み。	2026/07/30	
4	その他	柏崎消防署による危険物施設検査において、第二ガスタービン発電機車(自主設備)燃料供給ホースの腐食を指摘された。当該ホースを交換。なお、燃料の漏えいがないことを確認済み。	2026/10/07	
5	その他	サービスホール消防設備点検において、展示棟中2階および中3階の屋外昇降用梯子への出入り口扉が建付不良により開できないことを確認した。当該扉を修理し復旧済み。	2026/10/08	