

不適合情報

2026年10月27日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	原子炉建屋1階(管理区域)北西側二重扉の外扉が、自動閉しないことを確認した。調査の結果、異物検出スイッチの破損と判明。人感センサーにて代替可能なため、異物検出スイッチを無効化し仮復旧済み。当該検出スイッチを修理。なお、二重扉としての動作に問題はなく、建屋の負圧機能に影響なし。	2026/10/15	

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(A)出口ストレナ上蓋自動空気抜配管に微小な孔が発生し、洗浄ポンプ運転時に海水が漏えいすることを確認した。当該配管を修理。	2026/10/22	
2	6号機	原子炉水水素イオン濃度計の点検において、計器精度の逸脱を確認した。当該濃度計を校正済み。なお、前回点検から今回点検までの期間中の原子炉水水質管理について影響評価を行い、問題ないことを確認済み。	2026/10/22	
3	その他	委託業務契約承認手続きにおいて、承認権限者を誤って処理していたことを確認した。適切な承認権限者を設定し再承認済み。	2026/10/20	
4	その他	屋外物揚場において、燃料輸送用キャスク(空容器:26号機)を輸送架台から構内運搬用架台へ移動するために吊上げたところ、キャスクが旋回しキャスク外筒と輸送架台を接触させたことを確認した。なお、当該傷について外観確認を行い、今後キャスク機能への安全性影響評価を実施。また、当該事象を関係者に周知し、再発防止策を検討。	2026/10/20	