

不適合情報

2026年10月29日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験において、潤滑油フィルタ上部の空気抜き栓からのシートパスによる微量な油の滴下を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該空気抜き栓を交換。なお、継続的な油の滴下はなく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2026/10/16	