東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2023年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2023年 5月30日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 5月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3·4号廃棄物 処理設備	高電導度廃液系復水器(A)の点検において、廃棄物処理補機冷却系出口弁(A)(P47-F153A)のシート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。なお、高電導度廃液系復水器(A)側へ水が流れないよう、当該弁と高電導度復水器(A)の間にある配管継手部の養生を行った。また、養生内に溜まった水は、高電導度廃液系排水升へ流れるようホースを取り付ける処置を行った。	GⅢ	5月26日