東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2023年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2023年10月25日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	発電所正門の自動火災報知設備受信機において、「体育館火災」が発報、現場を確認したところ、 火災・煙の発生なしを確認できたため誤報と判断した。 その後、同警報の発報が2度再発したため、調査の結果、体育館と正門警報盤間の信号ケーブ ルに絶縁不良が認められたことから、当該ケーブルを交換・動作試験により通信に異常のないこと を確認した。	GⅢ	10月20日