東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2024年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年 2月 3日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 2月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3·4号廃棄物 処理設備	雑固体廃棄物焼却設備・遠隔操作監視装置モニター(焼却設備内部)映像において、映像不良 (映像が映らない)が認められたため、当該モニターを交換。 なお、代替モニターにて監視可能。	GⅢ	1月30日
2	3·4号廃棄物 処理設備	雑固体廃棄物焼却設備・固着灰除去装置移動台車において、動作不良(「固着灰除去装置渋滞」 警報が発生し、停止位置で停止せず)が認められたため、当該装置を点検・修理。	GⅢ	1月31日
3	その他	雑固体廃棄物固型化用モルタル供給装置設置及び同関連除却作業に用いるベルトスリング(吊り 具)において、摩耗(一部)があり、労働基準監督署から指摘を受けたことから、原因調査・対策検 討。 なお、当該ベルトスリングを交換。	GⅢ	1月23日
4	その他	雑固体廃棄物固型化用モルタル供給装置設置及び同関連除却作業の現場掲示物「作業主任者 選任表」において、溶接作業主任者の記載漏れがあり、労働基準監督署から指摘を受けたことから、原因調査・対策検討。 なお、当該作業主任者選任表へ溶接作業主任者を記載。	GⅢ	1月23日