東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年10月16日(木)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

N	Ο.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	ı	2号機	復水補給水系ポンプ(B)の点検において、シャフト寸法の許容値超えが認められたため、当該シャフトを点検・修理。 なお、復水補給水系ポンプ(A)が運転中であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	10月15日