

## 核物質防護に関する不適合情報

2026年4月6日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。  
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックをご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ 0件

2. 公表区分Ⅱ 0件

3. 公表区分Ⅲ 2件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	通常の防護措置を講ずることができない場合の代替措置計画について、適切な職位の者とは異なる承認者で定められていた。また、一部の代替措置計画については記載が不明確であった。 調査の結果、核物質防護規定に関する理解不足が原因であったことから、関係者に再教育を実施し、代替措置計画について適切な職位の者から承認を得た。また確認項目をリスト化し視認できる仕組みを導入した。	2025/1/8	
2	核物質防護に関する計画について、マニュアル通りに承認を得ていなかったことを確認した。 なお、当該計画については社内会議に付議し了承をされたものであり、同会議には承認者の職位である者も出席していたが、文書化されたものについて承認を得ていなかったものであった。 調査の結果、マニュアルに関する理解不足が原因であったことから、作業時のチェックリストを作成し、誰の承認を得るべきかを明確にした。	2025/10/16	

4. 公表区分その他 1件

NO.	不適合内容	発見日	備考
1	監視カメラの映像が、映らないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の監視機能は、代替措置にて維持した。	2025/11/19	