

(お知らせメモ)

福島第二原子力発電所における不適合処理・保守状況について

2022年7月27日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

当所における不適合処理・保守状況について、当所ホームページに以下の内容を掲載しましたのでお知らせいたします。

○ 福島第二原子力発電所における傷病者の発生について（公表区分Ⅲ）

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

2022年7月27日

福島第二原子力発電所における傷病者の発生について

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

1. 不適合の概要（発生状況）

2022年7月26日午後3時48分頃、3,4号廃棄物処理建屋の中地下1階（管理区域*）において、ドラム缶運搬の監視をしていた協力企業作業員1名が、監視中に体調が悪くなり、管理区域から退域するために階段を昇っていたところ、目まいにより倒れ、運搬作業をしていた同所属の協力企業作業員が倒れているところを発見しました。

2. 対応状況

当該作業員は、自力歩行ができないことから、7月26日午後4時13分、救急車を要請、7月26日午後4時53分、ふたば医療センター附属病院へ向けて搬送し、診察および治療後は帰宅しておりましたが、本日、再診察の結果、熱中症（軽症）と診断されました。

3. 安全性、外部への影響

身体への放射性物質の付着はなく、本件による外部への放射能の影響もありません。

以上

○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図

* 管理区域

放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防止をはかるため管理を必要とする区域。

福島第二原子力発電所 現場概略図

