



当該溶接部



2号機タービン建屋内における水漏れの概要図