

不適合管理状況(8月30日～9月5日審査分)

1. Cグレード 24件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 圧力抑制室プール水排水系サージ水ポンプ室通路の地盤沈下について |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管出口壁のひびについて |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管サポートの破損について |
| 2007/8/9 | 7号機 | 【中越沖地震】相分離母線接続部のズレについて |
| 2007/8/10 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域空調排風機(A)他 ダクト近傍壁面のひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア排気フィルタ室(A、B、C)壁面コンクリートのひびについて |
| 2007/8/21 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 ホットシャワードレンろ過器室コンクリート破片について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水受タンク・ポンプ室内コンクリート破片について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(A)スカート内の異物について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 デミスタ・蒸発缶室床面のひびについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(A)廻り壁面塗装の剥がれについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 高電導度廃液系バルブ室サポート脇コンクリート片の外れについて |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋・タービン建屋間パイプスペース内配管上の水滴痕について |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 南側通路壁からの水滲みについて |
| 2007/8/24 | その他 | 【中越沖地震】焼却設備 1次セラミックフィルタAエレメントの破損について |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 南西側階段室壁面のひびおよび塗装のはく離について |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 排気隔離弁室の原子炉区域排気鋼板ダクト壁貫通部近傍壁面のひび等について |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 可燃性ガス濃度制御系再結合器(A)のベースと基礎の境界部の塗装表面のひびについて |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 可燃性ガス濃度制御系再結合器(B)基礎部(西側)のひびについて |
| 2007/8/28 | その他 | 【中越沖地震】焼却設備 1次セラミックフィルタBエレメントの破損について |
| 2007/8/29 | 4号機 | 【中越沖地震】励磁変圧器非相分離母線内部赤相導体支持碍子の破損について |
| 2007/8/29 | 5号機 | 【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去系サーベランス時の原子炉補機冷却海水系負荷電流の逸脱について |
| 2007/8/30 | 6号機 | 【中越沖地震】コントロール建屋 給気ダクトの吹出口の外れについて |
| 2007/9/3 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料プール内制御棒貯蔵ハンガーにおける制御棒の所定の仮置き位置からのわずかなズレについて |

2.Dグレード 92件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 使用済樹脂槽(A)ハッチ手摺取付けボルトの緩みについて |
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系蒸留水ポンプメカカバーの破損について |
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】高電導度廃液系蒸留水ポンプ入口配管貫通部充填材のひびについて |
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプルポンプ(B)ターンテーブル用ベアリング受け輪の外れについて |
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液ポンプ(A)他潤滑油補給機からの油漏れについて |
| 2007/8/9 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液ポンプ(A)メカシールからの漏れについて |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】ドライウェル内 逃し安全弁ボルトおよびナット脱落防止用のワイヤーロック切れについて(ボルト,ナットは緩み無し) |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮装置(B)コンクリートハッチのズレについて |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液系シール水タンク天井すじかいの変形について |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系収集ポンプ(A)潤滑油補給機からの油漏れについて |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 圧力抑制室プール水排水系サージタンク室チェッカープレート止めボルトの破損について |
| 2007/8/9 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管貫通部充填材の変形について |
| 2007/8/9 | 6号機 | 【中越沖地震】コントロール建屋 静止型無停電電源装置6B盤内養生用乾燥剤の破損について |
| 2007/8/10 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系蒸留水ポンプ(A)からの油漏れについて |
| 2007/8/10 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系収集槽(B)天板の歪み、および吊り棒の変形について |
| 2007/8/10 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 所内蒸気戻り移送ポンプ(B)メカシールからの漏れについて |
| 2007/8/10 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系貯留水ポンプ室サンプリング配管の変形について |
| 2007/8/10 | 5号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 送風機(A),(B)基礎部のひびについて |
| 2007/8/10 | 5号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷媒レシーバータンク基礎部のひびについて |
| 2007/8/10 | 5号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット手洗い場(A)天井取付部のひびについて |
| 2007/8/10 | 5号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット放射線管理室(B)本体側ドレン配管の変形、および保温材の外れについて |
| 2007/8/10 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気隔離弁ラッピング室用電気チェーンブロック(A)のサポートの変形について |
| 2007/8/16 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 所内蒸気戻りコンデンサ廻り弁のグラウンドからの漏れについて |
| 2007/8/16 | その他 | 【中越沖地震】環境管理棟 大型灰化炉の設定パネルの損傷について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア送風機(A、B、C)、および給気機械室空調機基礎コンクリートのひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア送風機(C)吸込ダクトの結露水漏れについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア排気機械室空調機(B)基礎コンクリートのひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備制御室送風機(A、B)、給気ケーシング、蒸気発生器基礎のひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットラボ排気フィルタ(A)(B)壁面コンクリート(ダクト取付部)のひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 計算機室空調、静止型無停電電源装置室空調機基礎コンクリートのひびについて |
| 2007/8/21 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 見学者用通路 空調設備の損傷について |
| 2007/8/21 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 フレキシブル電線管用保護カバー固定ボルトの外れについて |
| 2007/8/21 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液サンプル槽(B)天板ゴムパッキンのはみ出しについて |
| 2007/8/21 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液中和硫酸ポンプ廻りフランジからの漏れについて |
| 2007/8/21 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度収集ポンプ(B)メカシールからの漏れについて |
| 2007/8/21 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系弁のグラウンドからの漏れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ(B)ターンテーブルのズレについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水受タンク・ポンプ室内貫通スリーブ鉛遮へいマットの変形について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系ろ過器室貫通配管の位置ズレについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 蛍光灯およびカバーの破損について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系ろ過器室ダクト貫通部コーキング材の外れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 循環ポンプ室貫通スリーブ鉛遮へいマットの外れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集ポンプ(A)メカシールからの漏れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 復水ろ過装置沈降分離槽バルブ室オートマチックリールの移動について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 貫通スリーブ鉛遮へいマットの外れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 弁グラウンドからの漏れについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 スラッジ攪拌ポンプ収納箱の移動、および蛍光灯の破損について |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(B)上部貫通配管の位置ズレについて |
| 2007/8/22 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 主蒸気系トンネル室 グレーチング手摺の破損について |
| 2007/8/22 | 3号機 | 【中越沖地震】モニタ建屋 給気処理装置基礎部のひびについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/8/22 | 4号機 | 【中越沖地震】モニタ建屋 送風機(B)基礎部のひび、および室外機配管貫通部保冷カバーの損傷について |
| 2007/8/22 | 5号機 | 【中越沖地震】モニタ建屋 送風機基礎部のひびについて |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】コントロール建屋 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)(D)室の配管貫通部充填材の変形について |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプ昇降装置の油漏れについて |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋・タービン建屋間パイプスペース内の壁面塗装のひびについて |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 非常用送風機室内貫通ダクト近傍壁面の剥離について |
| 2007/8/22 | 7号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 海水熱交換器エリアの原子炉補機冷却系(B)配管保温材のズレについて |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 高電導度廃液系貯留槽(A)天井板パッキンのはみ出しについて |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】制御建屋 高電導度廃液系貯留槽(B)パッキンのはみ出しについて |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】制御建屋 低電導度廃液系サンプル槽(B)マンホールパッキンのはみ出しについて |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】制御建屋 低電導度廃液系収集槽(A)天井板パッキンのはみ出しについて |
| 2007/8/23 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 ポンプ周りのフランジからの漏れについて |
| 2007/8/23 | 3号機 | 【中越沖地震】サービス建屋・原子炉建屋付属棟 放射性廃棄物処理設備用空調機基礎部のひびについて |
| 2007/8/23 | 3号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット(直員研修室)配管からの漏えいについて |
| 2007/8/23 | 7号機 | 【中越沖地震】コントロール建屋 原子炉補機冷却系、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)冷却水温度調節弁の開度計カバーのひびについて |
| 2007/8/24 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管貫通部充填材のひび、および壁面塗装の剥離について |
| 2007/8/24 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 電動機・発電機セットエリア用排気ダクトダンパの駆動部閉止キャップの外れについて |
| 2007/8/24 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 ケーブルトレイからのケーブル垂れ下がりについて |
| 2007/8/24 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 蛍光灯電源ケーブルカバーおよびサポートの一部外れについて |
| 2007/8/24 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 パイプスペース内高圧炉心スプレイ系配管スリーブ鉛遮へいマットの外れについて |
| 2007/8/24 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気ラインプラグ水圧ポンプエアフィルタおよび液面計の破損について |
| 2007/8/27 | 1号機 | 【中越沖地震】原子炉複合建屋 高圧室素ガス供給系 常用・非常用分離弁 グランドブッシュからのリークについて |
| 2007/8/27 | 3号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水器真空ポンプ用ホイストリミットスイッチの変形について |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】焼却炉建屋 焼却設備における耐火レンガ転倒、耐火ボード割れ、およびシールロープ一部の垂れ下がりについて |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系海水系放水配管パイプスペース室内 モルタルの落下について |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口前開口部手摺りの変形について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却水配管貫通部充填材のひびについて |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機非常用冷却水系配管保温材の外れについて |
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却水系配管サポートのわずかな油滴について |
| 2007/8/27 | その他 | 【中越沖地震】OF洞道 変圧器類焼防止装置 配管フランジの漏水について |
| 2007/8/28 | 6号機 | 【中越沖地震】サービス建屋 東側ロビーの雨漏れについて |
| 2007/8/29 | 1号機 | 【中越沖地震】タービン建屋・補助建屋 連絡通路設置所内蒸気戻り系配管保温材の変形について |
| 2007/8/29 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 RHR弁リミットスイッチカートリッジのガスケット面よりの油漏れについて |
| 2007/8/29 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーンパトライトの外れについて |
| 2007/8/29 | 4号機 | 【中越沖地震】循環水系電動弁ギアリミットスイッチフィンガーベース取付ネジ部のひびについて |
| 2007/8/29 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系手動隔離弁ハンドル取付部からの油滴下について |
| 2007/8/30 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁用モータ部キャップからの油漏れについて |
| 2007/8/30 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo.1、No.2 クレーンサドル・ロッカービーム連結ピンカバーの変形について |
| 2007/8/31 | 4号機 | 【中越沖地震】循環水ポンプ建屋の雨漏りについて |
| 2007/8/31 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 手動隔離弁スプリングカートリッジキャップおよび下部クォードリングの油漏れについて |
| 2007/8/31 | 7号機 | 【中越沖地震】廃棄物処理建屋 パイプスペース内の壁面配管貫通部充填材の一部剥離について |
| 2007/9/3 | 1号機 | 【中越沖地震】取水ケーブルトレンチ排水ポンプの埋没について |

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| A s | 0 |
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 24 |
| D | 92 |
| 対象外 | 1 |
| 総計 | 117 |