

不適合管理状況(9月20日～9月26日審査分)

1. Cグレード 9件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/9/7 | 6号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 移動式炉内計装系案内管サポートのひびについて |
| 2007/9/12 | 2号機 | 【中越沖地震】非常用ガス処理系トレンチ内コンクリート部分の損傷について |
| 2007/9/12 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機伸縮管ガイドレール締め付けネジ頭部の破損について |
| 2007/9/13 | 2号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 循環水系配管の変形について |
| 2007/9/14 | 1号機 | 【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひび割れおよび剥離について |
| 2007/9/14 | 1号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 東面ブローアウトパネル下部の隙間について |
| 2007/9/14 | 3号機 | 【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて |
| 2007/9/14 | 4号機 | 【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて |
| 2007/9/14 | 6号機 | 【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて |

2. Dグレード 15件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2007/8/30 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉区域 原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計の指示不良について |
| 2007/8/31 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 サンプリング元弁グランド部からの水の滲みについて |
| 2007/8/31 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 制御棒駆動機構ポンプ計装ラック内圧力指示計元弁の継手部からの油滲みについて |
| 2007/9/5 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 天井クレーン横行ストッパーの損傷について |
| 2007/9/7 | 6号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 ベデスタル室地下階床面のネジについて |
| 2007/9/7 | 6号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換機走行台車現場用操作箱、およびテレビカメラ取付用固定ピンの変形について |
| 2007/9/7 | 6号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換機旋回用レールの水平位置調整用シムの外れについて |
| 2007/9/7 | 6号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置旋回用リミットスイッチの故障について |
| 2007/9/10 | その他 | 【中越沖地震】大型機器点検用建屋 天井クレーン抵抗器取付け金物の一部破損について |
| 2007/9/11 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置の旋回位置検出器のブラケットおよびカップリングの破損について |
| 2007/9/11 | 7号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置の旋回プラットフォーム芯のズレについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|------------------------------------|
| 2007/9/12 | 6号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 オイルスナッパー下部の油滴下について |
| 2007/9/14 | 5号機 | 【中越沖地震】取水路循環水ポンプ室前面角収納ホルダーの損傷について |
| 2007/9/19 | その他 | 【中越沖地震】キャスク保管庫天井クレーン予備品ヒューズの破損について |
| 2007/9/22 | 7号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 南東エリア空調ダクトの破損について |

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| As | 0 |
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 9 |
| D | 15 |
| 対象外 | 0 |
| 総計 | 24 |