

不適合管理状況(7月審査分)

平成20年8月7日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Cグレード 32件

発見日	号機	件名
2008/4/25	6号機	[中越沖地震]タービン/発電機用 H2、CO2、O2ポンペ建屋内の配管のたわみについて
2008/5/30	1号機	[中越沖地震]排気筒基礎梁におけるひび割れについて
2008/6/6	その他	[中越沖地震]500kV開閉所 3号機高起動変圧器本体中身工場解体点検時における巻線直線ダクトのズレについて
2008/6/10	1号機	[中越沖地震]荒浜側ボイラー建屋 補助ボイラー(2A)基礎部のひび割れについて
2008/6/17	1号機	[中越沖地震]排気筒南東側基礎杭のひび割れについて
2008/6/17	6号機	[中越沖地震]タービン本体 高圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について
2008/6/17	6号機	[中越沖地震]タービン本体 1、2軸受メタル(下半)の接触跡について
2008/6/18	6号機	[中越沖地震]タービン本体 スラストメタルの接触跡について
2008/6/18	6号機	[中越沖地震]タービン本体 タービン・発電機間(発電機側)油切り(上半)フィンの損傷について
2008/6/19	6号機	[中越沖地震]タービン本体 高圧タービンロータ、高圧タービンダイヤフラム(下半)の接触跡他について
2008/6/23	6号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の接触跡他について
2008/6/24	6号機	[中越沖地震]タービン本体 7、8軸受メタル(上半・下半)の接触跡他について
2008/6/24	6号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について
2008/6/25	6号機	[中越沖地震]タービン本体 7、8グランドパッキン(上下半)の軽微な接触跡について
2008/6/27	4号機	[中越沖地震]タービン本体 5、6油切り(上半)フィンの損傷について
2008/6/27	4号機	[中越沖地震]タービン本体 5、6グランドパッキン(上半)フィンの軽微な接触跡について
2008/6/27	4号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B)内部車室・ダイヤフラム(上半)の接触跡について
2008/6/27	4号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B)第9~17段ロータおよびダイヤフラム(上半)の接触跡等について
2008/6/27	その他	[中越沖地震]潤滑油倉庫鉛直ブレースの座屈変形について
2008/6/30	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 低圧タービン(C)外部車室/内部車室軸方向固定キーの隙間について
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B)内部車室・ダイヤフラム(下半)の接触跡について
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B)第9~17段ロータおよびダイヤフラム(下半)の接触跡等について
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B)外部車室(上半)ギブキーおよび内部車室センターキーの接触痕等について

発見日	号機	件名
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 5,6油切り(下半)油止めフィンの潰れについて
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 5,6軸受メタル(上半・下半)の接触跡について
2008/7/9	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 低圧タービン(C)No.7,8油切りとロータの接触跡について
2008/7/9	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 低圧タービン(C)内部車室上下半ノズルクラッシュピンの接触跡について
2008/7/9	4号機	[中越沖地震]所内変圧器(4A) 本体内部鉄心のズレについて
2008/7/10	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 低圧タービン(C)ロータ羽根・ノズル・パッキン取合部の接触跡について
2008/7/14	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 高圧ドレンポンプ用電動機ローターのわずかなズレについて
2008/7/15	4号機	[中越沖地震]循環水配管フランジ部塗膜の亀裂およびコンクリートのひび等について
2008/7/17	6号機	[中越沖地震]タービン本体 低圧タービン(B・C)基礎ボルトにおけるナットの緩み等について

2.Dグレード 6件

発見日	号機	件名
2008/6/16	5号機	[中越沖地震]ボール補集器ピット ラバーエキスパンション偏芯測定の公差外れについて
2008/7/1	6号機	[中越沖地震]ボール補集器ピット内 ボール循環ポンプ基礎コンクリート部の損傷について
2008/7/4	4号機	[中越沖地震]タービン本体 5,6グランドパッキン(下半)フィンの接触跡について
2008/7/9	5号機	[中越沖地震]ボール補集器ピット 基礎ボルトの折損について
2008/7/10	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 機器搬出入用ジブクレーン ロードセル軸受のズレについて
2008/7/29	7号機	[中越沖地震]主変圧器 排水ポンプ吐出配管の沈下について

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	32
D	6
対象外	0
総計	38