

不適合管理状況(11月審査分)

平成20年12月11日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Cグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/5/30	5号機	【中越沖地震】屋外トレンチ内配管・サポートの変形、塗装の剥離および貫通部の損傷について
2008/10/27	1号機	【中越沖地震】主排気筒放射線モニタサンプリング配管接続部のズレについて(10月28日お知らせ済み)

2. Dグレード 17件

発見日	号機	件名
2008/2/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ポンペ建屋間 タービン建屋取合部酸素注入ライン計装配管の変形について
2008/2/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ポンペ建屋間 ダクト縦坑部酸素注入ライン計装配管の変形について
2008/5/22	4号機	【中越沖地震】屋外トレンチ内配管・サポートの変形、移動痕および塗装の剥離について
2008/5/29	5号機	【中越沖地震】液体窒素貯槽基礎部の亀裂について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 復水補給水系配管【100A-MUWC-108】のサポート取付け部の損傷について
2008/10/1	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 所内温水系配管【100A-HWH-080】の壁貫通スリーブの損傷について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【100A-CUW-018】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【80A-CUW-301】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-290】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【65A-CUW-326】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-294】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-314】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【20A-CUW317】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/31	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペレーティングフロア照明器具の破損について
2008/11/4	5号機	【中越沖地震】取水路におけるコンクリートの剥離について
2008/11/5	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶側面の貫通傷について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第6軸受下半の肌荒れ、接触跡および変形状況について

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	2
D	17
対象外	0
総計	19