

## 不適合管理状況(12月審査分)

### 1. Cグレード 3件

発見日	号機	件名
2008/8/6	3号機	【中越沖地震】所内変圧器(A) コイル間絶縁物(ダクトピース)のずれについて
2008/11/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系配管[500A-RSW-013]サポートの変形について
2008/12/10	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系配管[500A-RSW-012]サポートロッド部の変形について

### 2. Dグレード 43件

発見日	号機	件名
2008/7/9	1号機	【中越沖地震】主変圧器 類焼防止配管の損傷について
2008/7/9	2号機	【中越沖地震】主変圧器 類焼防止配管の損傷について
2008/9/19	7号機	【中越沖地震】循環水系配管[ABC系]マンホールピットの陥没について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[100A-CUW-344]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[80A-CUW-302]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[80A-CUW-304]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[125A-CUW-292]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[150A-CUW-026]の壁貫通部におけるスリーブ損傷他について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[100A-CUW-018]の壁貫通部におけるスリーブ壁面のヒビ割れについて
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】ボール捕集器(C) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(B) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	3号機	【中越沖地震】循環水配管(A)~(B)系 連絡弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/4	3号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(A) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について

2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(C) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/7	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/10	2号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/11/10	2号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について
2008/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン建屋補機冷却系配管[550A-TCW-038]の壁貫通部におけるスリーブの損傷他について
2008/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低電導度廃液系配管[150A-LCW-041]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/11/13	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 放射性ドレン移送系配管[65A-RD-335]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/14	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 タービン建屋補機冷却系配管[250A-TCW-057]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F016C]ポジショナー部品および計装配管の損傷について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F016B]操作器部計装配管の損傷について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F003C]ポジショナーの計装配管損傷について
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置系配管[125A-CD-155]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置系配管[100A-CD-071]の壁貫通部におけるスリーブの損傷他について
2008/11/26	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 所内用圧縮空気系配管[50A-SA-089]のサポートの変形について
2008/11/28	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水補給水系配管[80A-MUWC-018]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/28	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水補給水系配管[100A-MUWC-049]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[600A-TSW-011]のサポートロッド部の変形について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[600A-TSW-031]のサポートロッド部の変形について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[850A-TSW-004]のサポートロッド部の変形について
2008/12/5	1号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について
2008/12/8	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電動機電源ケーブル用フレキシブル電線管の割れについて
2008/12/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉補機冷却系配管[80A-RCW-201]の壁貫通部におけるスリーブの損傷およびヒビ割れについて
2008/12/10	その他	【中越沖地震】水処理建屋 排気ルーバーダンパおよび筋交いの脱落について
2008/12/11	3号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/12/12	1号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/12/12	3号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について

### 3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	3
D	43
対象外	0
総計	46