

# 不適合管理状況(7月審査分)

平成21年8月6日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

## 1. Dグレード 11件

| 発見日       | 号機  | 件名  |
|-----------|-----|---|
| 2008/2/20 | 3号機 | 【中越沖地震】西側ポンペ建屋から逆先弁ピットダクト内の電路損傷について               |
| 2009/6/26 | 5号機 | 【中越沖地震】高圧タービンおよび低圧タービン(A) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について |
| 2009/6/26 | 5号機 | 【中越沖地震】低圧タービン(B) ロータ・ダイヤフラム(上半)他の接触跡について          |
| 2009/6/30 | 5号機 | 【中越沖地震】主タービン低圧伸び差検出器の不良について                       |
| 2009/7/2  | 5号機 | 【中越沖地震】低圧タービン(C) ロータ・ダイヤフラム(上半)他の接触跡について          |
| 2009/7/2  | 5号機 | 【中越沖地震】主タービン軸受メタル(No.1~4)の接触跡について                 |
| 2009/7/9  | 1号機 | 【中越沖地震】循環水ポンプベースおよびモーターベースの傾きについて                 |
| 2009/7/11 | 5号機 | 【中越沖地震】主タービン軸受(No.1~8) 当たり確認結果の管理値逸脱について          |
| 2009/7/15 | 4号機 | 【中越沖地震】複合中間弁(No.1~6)ハッチ取付ボルトの変形について               |
| 2009/7/17 | 5号機 | 【中越沖地震】低圧タービン(B) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について          |
| 2009/7/17 | 5号機 | 【中越沖地震】低圧タービン(C) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について          |

## 2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| A s  | 0    |
| A    | 0    |
| B    | 0    |
| C    | 0    |
| D    | 11   |
| 対象外  | 0    |
| 総計   | 11   |