

不適合管理状況(3月審議分)

1. Dグレード 18件

発見日	号機	件名
2009/9/15	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)外部車室(下半)センターキーの損傷について
2010/2/1	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室(上半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/2/16	2号機	【中越沖地震】主変圧器二次周辺ガス絶縁開閉装置タンクの変形について
2010/2/22	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ノズルとロータの接触痕について
2010/2/22	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ラジアルスピルストリップ・ノズルパッキンとロータの接触痕について
2010/2/23	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)内部車室(上下半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/2/25	3号機	【中越沖地震】主変圧器 バルブピット廻りハンドホール他の破損について
2010/2/26	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/3/2	2号機	【中越沖地震】カップリングハウジング(下半)とL型キーとの間隙について
2010/3/3	4号機	【中越沖地震】4号機循環水ポンプ(B, C)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値逸脱について
2010/3/5	2号機	【中越沖地震】低圧タービン外部車室(下半)センターキーの間隙について
2010/3/5	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室スラストキーの間隙について
2010/3/9	2号機	【中越沖地震】中間軸受台(下半)とソールプレートとの間隙について
2010/3/9	2号機	【中越沖地震】低圧タービン外部車室(B, C)軸方向固定キーの間隙について
2010/3/10	その他	【中越沖地震】大湊側焼却建屋 雑固体一時置場(A, B)室内パーテーション支柱の破損について
2010/3/16	2号機	【中越沖地震】ターニング装置バックラッシュ計測値の設計値逸脱について
2010/3/16	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B, C)外部車室(下半)縦継手面の変形および内部/外部車室アシナルキーの間隙について
2010/3/17	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)内部車室(上半)ノズルクラッシュピンの接触痕について

2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	0
D	18
対象外	0
総計	18