


柏崎刈羽原子力発電所 5 号機および 6 号機耐震安全性評価報告書における
記載の主な誤りについて

1. 語句の記載の誤り

・図名称誤りの例

グラフタイトル「炉内構造物水平方向最大応答加速度（NS 方向）」と記載すべきところ
を「炉内構造水平方向最大応答加速度（NS 方向）」と記載した。

（例：柏崎刈羽原子力発電所 5 号機耐震安全評価結果報告書より（機器・配管系））




参図-7.2.20 炉内構造物水平方向
最大応答加速度（NS 方向）

2. グラフ描写の誤り


・プロットデータ誤りの例

炉心シュラウド鉛直方向最大応答加速度のグラフ作成に当たり、プロットデータが誤って
いた。なお、耐震安全性評価そのものに当該グラフは使用していない。

（例：柏崎刈羽原子力発電所 6 号機耐震安全評価結果報告書より（機器・配管系））



参図-7.2.23 炉心シュラウド鉛直方向
最大応答加速度



参図-7.2.23 炉心シュラウド鉛直方向
最大応答加速度


3. 表の記載位置の誤り

・記載位置の誤りの例

タービン建屋の最大応答加速度図において、各質点の最大応答加速度を記載した表の記載位置が2つの軸で逆になっていた。

(例：柏崎刈羽原子力発電所6号機耐震安全評価結果報告書より(建物・構築物))

第 6.3.1-14 図 最大応答加速度 (EW 方向)



最大応答加速度のグラフと対応する数値を記載した表において、誤ってe軸とi軸を逆に配置

以上