

<訂正箇所および訂正内容>

○ 別紙 4-65 項目：「4.5.3.4.4. 伐採木一時保管エリア (1) 一時保管エリアM」

追記) 遮蔽：土：厚さ 0.8m ($1.2\text{g}/\text{cm}^3$)

○ 別紙 4-66 項目：「4.5.3.4.5. 計算結果」

- ・ 敷地西エリアにおける伐採木一時保管エリアに起因する直接線及びスカイシャイン線の年間線量

誤) 約 0.85mSv

正) 約 0.02mSv

- ・ 敷地西エリアにおける直接線及びスカイシャイン線の合計年間線量

誤) 約 1.6mSv

正) 約 0.72mSv

以 上