

承認	審査	作成
H28.1.22	H28.1.22	H28.1.22

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 1月22日(金) 10:00~11:00 ✓						
作業場所	正門付近 ✓						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門付近	F1-ICW-234	0.03	3.0 μ Sv/h (10:31)	10:34 ~ 10:36 ✓	—	0.03	2.9 μ Sv/h (10:37)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.6 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	2.4 μ Sv/h (10:37)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2845mV (10:30)	—	—	—	3349mV (10:37)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.6 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	2.5 μ Sv/h (10:36)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2845mV (10:30)	—	—	—	3349mV (10:36)
—以下余白—							