

承認	審査	作成
H27.11.13	H27.11.12	H27.11.12

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年11月10日(火) 13:30 ~ 15:10						
作業場所	MP-3, 4						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前レンジ	作業開始前指示値 (読み取り時間)	交換作業日時	校正済機器管理No	取付後レンジ	作業終了後指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	3.5 μ Sv/h (14:22)	14:23 ~ 14:30	—	0.03	3.0 μ Sv/h (14:30)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.2 μ Sv/h (14:20)	—	—	—	3.1 μ Sv/h (14:30)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.2 μ Sv/h (14:19)	—	—	—	3.0 μ Sv/h (14:29)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2731mV (14:19)	—	—	—	3349mV (14:29)
MP-4	F1-ICW-235	0.03	3.5 μ Sv/h (13:50)	13:55 ~ 14:10	F1-ICW-243	0.03	3.5 μ Sv/h (14:08)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.1 μ Sv/h (13:40)	—	—	—	3.2 μ Sv/h (14:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.1 μ Sv/h (13:40)	—	—	—	3.1 μ Sv/h (14:08)
—以下余白—							